

IT Essentials 5.0

12.1.1.4 Лабораторна робота – усунення проблеми завантаження комп'ютера

Вступ

Роздрукуйте та виконайте цю лабораторну роботу.

У цій лабораторній роботі, ви виконаєте пошук й усунете неполадки на комп'ютері, що не завантажується.

Рекомендоване обладнання

- Комп'ютер з операційною системою Windows 7
- Антистатичний браслет
- Набір інструментів

Хід роботи

Комп'ютер не запускається. З комп'ютера лунає звуковий сигнал.

Крок 1

Від'єднайте кабель живлення від комп'ютера. Перевірте усі зовнішні кабелі. Переконайтесь, що вони правильно й надійно підключені. Переконайтесь, що усі перемикачі живлення знаходяться у положенні «off» (вимкнено) або «0».

Крок 2

Відкрийте корпус та перевірте усі роз'єми кабелей живлення й передачі даних. Також переконайтесь, що плати адаптерів і модулі ОП посаджені на свої місця повністю.

Крок 3

Зніміть антистатичний браслет. Якщо є перемикач на блоці живлення, поставте його у положення «on» (увімкнено) або «1». Увімкніть комп'ютер.

Які кроки ви виконали, щоб усунути неполадки комп'ютера?